



Fot. 1. „Czarna Droga” przecinająca rezerwat.



Fot. 2. Droga utwardzona betonowymi płytami.



Fot. 3. Betonowe płyty zabezpieczające rurociąg i ułatwiające dawniej wjazd na drogę leśną.



Fot. 4. Zarośnięta droga leśna.



Fot. 5. Gęste zarośla jeżynowe na drodze do zastawek.



Fot. 6. Okolice miejsca wykonania prac.





Fot. 7. Zarośnięta i miejscami zabagniona droga leśna.



Fot. 8. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 9. Zarośnięta trzęślicą droga leśna.



Fot. 10. Suchy rów, obok widoczne wysokie i gęste kępy trzęślicy utrudniające przemieszczanie się.



Fot. 11. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 12. Kępy trzęślicy utrudniające przemieszczanie się.





Fot. 13. „Czarna Droga” przecinająca rezerwat.



Fot. 14. Wjazd na drogę utwardzoną betonowymi płytami.



Fot. 15. Zarośnięty fragment drogi.



Fot. 16. Dobry przejazd drogą przeciwpożarową.



Fot. 17. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 18. Zarośnięty fragment drogi.





Fot. 19. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 20. Dobry dojazd drogą przeciwpożarową.



Fot. 21. Wejście na dawną, boczną drogę leśną.



Fot. 22. Okolice miejsca wykonania prac, droga zanikła.



Fot. 23. Dobry dojazd drogą przeciwpożarową.



Fot. 24. Okolice miejsca wykonania prac.





Fot. 25. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 26. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 27. Dobry dojazd drogą przeciwpożarową.



Fot. 28. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 29. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 30. Dobry dojazd drogą przeciwpożarową.





Fot. 31. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 32. Przejście przez przesuszony fragment lasu.



Fot. 33. Przejście przez przesuszony fragment lasu.



Fot. 34. Kępy trzęślicy miejscami utrudniają przemieszczanie się.



Fot. 35. Kępy trzęślicy miejscami utrudniają przemieszczanie się.



Fot. 36. Okolice miejsca wykonania prac.





Fot. 37. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 38. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 39. Dojście przez przesuszony obszar porośnięty trzęślicą.



Fot. 40. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 41. Skrzyżowanie rowów, obszar porośnięty kępami trzęślicy utrudniającymi przemieszczanie się.



Fot. 42. Okolice miejsca wykonania prac.





Fot. 43. Trudny teren porośnięty kępami trzęślicey utrudniającymi przemieszczanie się.



Fot. 44. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 45. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 46. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 47. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 48. Trudny teren porośnięty kępami trzęślicey utrudniającymi przemieszczanie się.





Fot. 49. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 50. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 51. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 52. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 53. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 54. Utwardzona droga betonowa zarastająca trzciną.





Fot. 55. Obszar zarośnięty kępami trzęślicy utrudniającymi przemieszczanie się.



Fot. 56. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 57. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 58. Okolice miejsca wykonania prac.



Fot. 59. Obszar zarośnięty kępami trzęślicy utrudniającymi przemieszczanie się.



Fot. 60. Okolice miejsca wykonania prac.